

### 附件 3

## 存在其他环境问题的企业清单

序号	企业名称	市	县	行业类别	问题类型	备注
1	汾阳市恒泰空心钢球有限公司	吕梁市	汾阳市	金属结构制造	其他环境问题	1、没有验收完成，正在生产；2、抛丸车间密闭不到位；3、危废暂存间设置不规范，无危废台账，未分类堆放。
2	汾阳市宇通钢球结构厂	吕梁市	汾阳市	金属结构制造	其他环境问题	1、无环保验收；2、无排污许可；3、无危废合同，无危废暂存间。
3	汾阳市晨宇网架钢球有限公司	吕梁市	汾阳市	金属结构制造	其他环境问题	1、无危废暂存间，无危废合同；2、无验收；3、无排污许可；4、无停工通知，无停电通知，无应急预案。
4	山西道尔耐火材料有限公司	吕梁市	交口县	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造	物料堆场未落实扬尘治理措施	企业建设现场未覆盖，地面积有一层浮土，现场尘土飞扬，无喷淋降尘措施。
5	山西大土河焦化有限责任公司墙材厂	吕梁市	离石区	粘土砖瓦及建筑砌块制造	物料堆场未落实扬尘治理措施	白灰料棚一侧未封闭，2019 年未进行环境检测。
6	吕梁市离石区昶盛新型材料厂	吕梁市	离石区	粘土砖瓦及建筑砌块制造	物料堆场未落实扬尘治理措施	1、煤矸石破碎车间和矸石料场南侧均未封闭，矸石料场大门未封闭，为开放式；2、固废（脱硫石膏）露天堆放，无任何防护措施；3、在线监控设施和数采仪断电。
7	吕梁市离石区恒业新型建材有限公司	吕梁市	离石区	粘土砖瓦及建筑砌块制造	物料堆场未落实扬尘治理措施	1、煤矸石料棚未密闭，矸石、混料输送系统无防尘罩；2、在线监控由第三方监管，检查时断电，在线监控无数据显示；3、项目环评要求烟囱为 45 米，现场实际目测约 30 米左右。

序号	企业名称	市	县	行业类别	问题类型	备注
8	临县白文镇南庄砖厂	吕梁市	临县	粘土砖瓦及建筑砌块制造	超标排污或未执行超低排放标准	现场检查时，企业正在生产，在线数据显示10月8日氮氧化物超标。
9	临县城庄镇锦花砖厂	吕梁市	临县	粘土砖瓦及建筑砌块制造	超标排污或未执行超低排放标准	现场检查时，企业正在生产，在线数据显示10月5日二氧化硫超标，经询问，企业负责人告知，治污设施出现故障，已向当地环保局报告。
10	临县刘家会镇金润机砖厂	吕梁市	临县	粘土砖瓦及建筑砌块制造	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，企业正在生产，在线运行，矸石料场未按环评要求建设围墙及加盖顶棚。
11	临县木瓜坪乡庄则上砖厂	吕梁市	临县	粘土砖瓦及建筑砌块制造	物料堆场未落实扬尘治理措施	1、粘土采矿区无任何防护措施，露天开采和堆放；2、在线数据异常，实测数据和折算数据与要求不一致，要求企业联系第三方检查，重点对过氧量系数进行校核。
12	临县三交镇武家沟机砖厂	吕梁市	临县	粘土砖瓦及建筑砌块制造	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，企业正在生产，厂区内矸石料场未采取污染防治措施，露天堆放。
13	柳林县八盘山砖厂	吕梁市	柳林县	粘土砖瓦及建筑砌块制造	工业粉尘无组织排放	经现场检查，该公司正常生产，设计生产线两条，年产12000块/年，实际建设生产线1条，烘干、焙烧隧道窑为一体，配备有脱硫除尘设施；矸石破碎车间配备有布袋除尘器。存在问题：1、矸石（原料）破碎车间及传输皮带封闭不严；2、设施表面及地面煤尘积攒较多。
14	柳林县华亿新型建材有限公司	吕梁市	柳林县	粘土砖瓦及建筑砌块制造	工业粉尘无组织排放	经现场检查，该公司未生产，建有01和02号烘干、焙烧一体隧道窑，共用一个烟囱和一套脱硫除尘设施。存在问题：1、矸石棚储设施封闭不严，有无组织排放隐患；2、矸石（原料）传输皮带及破碎车间封闭不严，有无组织排放隐患。
15	石楼县裕泰鑫砖厂	吕梁市	石楼县	粘土砖瓦及建筑砌块制造	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，该公司未生产。隧道窑配备有脱硫除尘设施；矸石破碎生产车间配备有布袋除尘器。存在问题：1、矸石堆场封闭不严，地面未硬化，且部分矸石入棚；2、矸石原料传输皮带及破碎点封闭不严，地面煤尘厚；3、场区主要生产道路未硬化；4、环评手续及批复现场未提供。

序号	企业名称	市	县	行业类别	问题类型	备注
16	石楼县恒胜砖厂	吕梁市	石楼县	粘土砖瓦及建筑砌块制造	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，该公司未生产。烧焙窑和烘干窑共用烟囱，配备有双碱法脱硫除尘设施，矸石破碎间配备有布袋除尘器。存在问题：1、矸石破碎间封闭不严；2、布袋除尘器烟囱高度不够；3、地面煤尘较多。
17	孝义市宝得利建材厂	吕梁市	孝义市	粘土砖瓦及建筑砌块制造	其他环境问题	1、厂区部分道路未硬化；2、物料大棚未安装喷淋抑尘设施。
18	孝义市忠杰耐材有限公司	吕梁市	孝义市	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该公司原有6座梭式窑于2019年8月全部拆除，无生产能力，存在问题：厂区内露天堆放大量物料，无防尘措施，扬尘污染大。
19	孝义市兴华耐火材料有限公司	吕梁市	孝义市	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造	其他环境问题	现场检查时，该公司因市场原因2019年10月25日晚间起停产至今，回转窑生产期间烟气在线设施无标气，未定期校准。
20	孝义市石鑫耐火材料有限公司	吕梁市	孝义市	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造	其他环境问题	2号炉窑在线监测设备运行不正常，标气过期，未进行定期校准。
21	山西义龙耐火材料有限公司	吕梁市	孝义市	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造	治污设施不正常运行	隧道窑配套建设的喷淋设施未运行，脱硝在线监测设备故障，传输数据异常。
22	山西省孝义市镁铝有限公司	吕梁市	孝义市	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造	治污设施不正常运行	1、2#炉窑正在运行，脱硝在线监测设备故障，无数据传输；2、企业已取得改造后验收手续，但无改造后的验收监测报告。
23	兴县鑫宇机制空心砖厂	吕梁市	兴县	粘土砖瓦及建筑砌块制造	其他环境问题	未安装在线监测设施。
24	兴县鑫龙砖厂	吕梁市	兴县	粘土砖瓦及建筑砌块制造	其他环境问题	未安装在线监测设备。
25	兴县福鑫砖厂	吕梁市	兴县	粘土砖瓦及建筑砌块制造	其他环境问题	未安装在线监测设施。
26	兴县田应国砖厂	吕梁市	兴县	粘土砖瓦及建筑砌块制造	未安装治污设施	1、未安装脱硫除尘设备；2、未安装在线监测设备。

序号	企业名称	市	县	行业类别	问题类型	备注
27	中阳县耀斌砖厂	吕梁市	中阳县	粘土砖瓦及建筑砌块制造	物料堆场未落实扬尘治理措施	1、矸石堆场封闭不严，未配备喷淋或喷雾降尘设施，且覆盖不到位，地面未硬化；2、粘土露天堆放，地面未硬化，未建设封闭式棚储设施，存在无组织排放隐患。
28	中阳县桃园水泥有限责任公司	吕梁市	中阳县	水泥制造	其他环境问题	1、现场虽未生产，但有生产迹象，转窑窑体发热，熟料输送环节密闭不到位，未能提供向环保部门的停产报备材料；2、大面积堆料未覆盖完全，储煤棚未完全密闭，部分路面未硬化。